

## **GW-200 Bedienungsanleitung**

### Funktionen

- 1、 MAX Gewicht: 50kg (110LB)
- 2、 Auflösung: 0.1kg (0.1LB)
- 3、 Batterie: 1pcs CR2032
- 4、 Einheit: kg/lb
- 5、 Automatisches Festhalten des Messergebnisses
- 6、 Automatisches Abschalten nach 60s
- 7、 Batterie-End-Anzeige: LO
- 8、 Gepäck >50KG (110LB): Out2

### Handhabung:

- 1 Entfernen Sie den Isolations-Streifen von der Batterie
- 2 Betätigen Sie die Taste, auf dem Display erscheint "hi", danach "0.0 kg"
- 3 Hängen Sie ihr Gepäck ein, nach dem Piepton erscheint das Messergebnis. Das Messergebnis wird festgehalten bis Sie erneut die Taste drücken.
- 4 Zum Ausschalten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.

### Bemerkung:

- 1 Um die Messeinheit zu wechseln, drücken Sie die Taste wenn das Display "hi" zeigt.
- 2 Um die Messanzeige zu "nullen", drücken Sie die Taste erneut.