


ELV-TimeMaster Erfassungsterminal „plus 4“

Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde,


bei der Montage des Erfassungsterminals „plus 4“ gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor:

- Lösen Sie zunächst die drei auf der Unterseite des Erfassungsterminals liegenden Gehäuseschrauben.
- Heben Sie vorsichtig das Oberteil des Erfassungsterminals ab. Die Flachbandkabel-Steckverbindung kann, wenn nötig, gelöst werden.
- Das Gehäuseunterteil kann als Bohrschablone eingesetzt werden. Bei der Positionierung ist zu beachten, dass die Öffnung neben den Anschlussklemmen zur Kabeleinführung dient.
- Bei der Montage sollte sich das Gehäuseunterteil nicht mechanisch verziehen. Lassen Sie bitte die nötige Vorsicht walten, damit die unterhalb der Leiterplatte angeordnete Erfassungsspule nicht beschädigt wird.
- Nach Abschluss der elektrischen Verbindungen (siehe Anschlussbelegung) wird zunächst die Flachbandkabel-Steckverbindung wiederhergestellt (Position Pin 1 beachten!), das Gehäuseoberteil von oben auf das montierte Unterteil aufgesetzt und abschließend von unten verschraubt.



Best.-Nr.: 20273
Version 1.2
Stand: April 2010

Hinweis zur ErP-Richtlinie:
Das Gerät kann nicht in einen Aus- oder Stand-by-Zustand versetzt werden, da dies nicht mit seiner vorgesehenen Verwendung vereinbar ist.



Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

