

# Digital-Multimeter

## VC 88C

### Batterie einlegen/wechseln

#### Multimeter VC88C -Holster für Batteriewechsel entfernen-

Das Holster kann wie folgt vom Multimeter getrennt werden:



#### Schritt 1:

Mit beiden Daumen (Fingernägel) auf Höhe des Displays in die "Naht" zwischen Multimeter und Holster fassen und auseinanderziehen



#### Schritt2:


Das Holster nach hinten wegklappen



**Schritt 3:**  
Holster und Multimeter komplett trennen



**Schritt 4:**  
Batteriefachdeckel auf der Rückseite durch lösen der Schraube öffnen



**Schritt 5:**  
Geöffnetes Batteriefach zum Einlegen / Auswechseln der Batterie.  
Anschließend lässt sich das Holster einfach wieder überstülpen